Stuckatura
Antonini

Dokumentation

Kirche Maria Rickenbach
Niederrickenbach NW

Kirchenreinigung
Restaurierungsarbeiten
2019





Hebebühnen Transport mit Firma Rotex Nach Niederrickenbach.



Trockenfreilegung der Patina im Chorraum.





Trockenfreilegung der Patina.



Flickarbeiten mit Artgerechtem Material.





Trockenfreilegungen an Holzoberflächen.



Sanfte Trockenfreilegung an Gemälde und Bilder.



Trockenfreilegung der Patina im Schiff (Langhaus).



Abdeckend Der Orgel.



Trockenfreilegen der Kreuzwegbilder.





Trockenfreilegung Orgelempore.



Reinigen der Lampen.