

Dokumentation

Kapelle Herz-Jesu im Äsch Ruswil

Kirchenreinigung
Unterhaltsarbeiten
2020







Die gesamte Innen Raumschale der Kapelle Herz-Jesu im Äsch Ruswil wird mit Latex-Gummis vorsichtig trocken gereinigt.



Die gesamte Raumschale wird mit Latex- Gummis trocken freigelegt. Das Gewölbe ist in einem sehr guten Zustand. Die Außenwände sind stärker verschmutzt durch die entstehende Kältebrücke.



Ansicht der (Patina) Verschmutzung: oben verschmutzt / unten gereinigt. Die Reinigung erfolgt manuell von Hand es werden nur Verschmutzungen abgetragen, und besteht daher keine gefahren für die Oberflächen.



Wasserschäden im Sockel bereich. Faule und lose Stellen werden abgestoßen und abgetragen. Anschließend Isoliert und mit artgerechtem Material, an bestehende Oberfläche angepasst. Nach dem abtrocknen mit Keim Mineral Farbe Athentit Lucente örtlich dünn lasiert.



Vorher / nachher Bestandteile der Mischung des Verputzes wird mit Mikro Camera Analysiert und gemessen, anschließend von Hand gemischt Bestandteile: Kalk, Sand, Gips und Pflanzliche Cellulose.



Risse werden keilförmig geöffnet und mit artgerechtem Material an bestehende Oberflächen angepasst. Anschließend mit Keim Athenit Lucente örtlich dünn lasiert.




Durch die Reinigung des Sandstein Bodens mit der Einscheibenmaschine werden Tiefe Verschmutzungen aus dem Boden gereinigt, mit Antiwax Classic hellt der Boden zum ursprüngliche Farbton auf.



Boden Reinigung mit dem Wasserstaubsauger wird das Verschmutzte Wasser aufgesaugt.



Fertige Ansicht Chorhaus der frisch gereinigten Kapelle.



Fertige Ansicht Schiff der frisch gereinigten Kapelle.