

**Stuckatura
Antonini**

Dokumentation

Kathedrale Unsere Liebe Frau Sitten VS

Kirchenreinigung
Restaurierungsarbeiten
2018






Einfahrt Seitenportal Kathedrale Sitten mit Spez. Lift





Arbeiten im Chorhaus





Trockenfreilegung im Chorhaus



Verschieden Bemusterungen und Techniken.




Verschmutzung der Stein Säulen.



Bemusterung Seitenschiff Aussenwand.



Trockenfreilegung der Seitenschiffe.





Aufbau der Rampen zum Chorhaus.




Abdeckarbeiten



Trockenfreilegung am Stuck bei der Emporen Brüstung







Trockenfreilegung der Steingurten am Gewölbe.



Extreme Verschmutzung der Aussenwände.